Symbole prania – ściąga

Wszystkie znaki z metek w jednym miejscu: pranie, wybielanie, suszenie, prasowanie i pralnia. Przypnij przy pralce.

Pranie w pralce i ręczne



95°C



70°C



60°C



60°C łagodnie



50°C



50°C łagodnie



40°C



40°C łagodnie



40°C bardzo łagodnie



30°C



30°C łagodnie



30°C bardzo łagodnie



pranie ręczne do 40°C



nie prać

Kropki zamiast liczby (metki z USA i Azji)



30°C



40°C



50°C



60°C



70°C



95°C

Inne



nie wyżymać

Wybielanie



każdy wybielacz



tylko tlenowy



nie wybielać



dawniej: chlor

Suszenie w suszarce bębnowej



suszarka



normalna temp.



niska temp.



nie suszyć w suszarce



bez grzania

Suszenie naturalne



na sznurze



na sznurze, bez wirowania



na płasko



na płasko, bez wirowania



na sznurze w cieniu



bez wirowania, w cieniu



na płasko w cieniu



na płasko bez wirowania, w cieniu



na sznurze (USA)



bez wyżymania (USA)

Prasowanie

do 200°C

do 150°C

do 110°C, bez pary

nie prasować

bez pary

Czyszczenie w pralni: chemiczne (P, F) i na mokro (W)

P

P łagodnie

F

F łagodnie

nie czyścić chemicznie

W

W łagodnie

W bardzo łagodnie

nie na mokro

A (dawne)